OPTIMUS PRIME





Pack 02

組裝說明

ASSEMBLING THE LEFT SHOULDER & ARM



專家建議

■ 請保留所有未使用的螺絲,因為它們可能在稍後的階段需要使用。

請確保不要混淆螺絲。它們看起來相似、但螺紋略有不同。使用錯誤的螺絲可能會損壞零件。

當使用多個螺絲將零件固定在一起時,請先將每個螺絲鬆開,以確保所有零件正確對齊,然後按照您放置它們的順序輕輕但不要過緊地拧緊它們。

螺絲刀可以通過用磁鐵(冰箱磁鐵等)摩擦來磁化,使其能夠吸住螺絲,從而更容易組裝。

如果螺絲在插入金屬零件時很緊,不要強行拧緊,因為可能會將螺絲頭折斷。取出它並在螺紋上塗上少量凡士 林、肥皂或輕油。這將潤滑它並使它更容易安裝到位。

一些零件在組裝時可能需要少量膠水。請謹慎塗抹膠水,使用酒杯棒,以免使用過多或塗抹得太重。我們建議 使用超級膠凝膠或超薄液體模型膠水。在可能的情況下,請在黏合之前將零件試裝在位。



請注意黏膠符號,並將膠水塗在圖片中指示的紅色區域上。

在整個組裝過程中,您將收到許多立即組裝的零件-請按照相應階段的說明操作,還將收到其他零件,應將其

存放在提供的托盤中,以便在將來的組裝階段使用。

請始終保護零件的塗裝表面、方法是在工作表面上放置一塊切割墊、白紙或軟布。


左和右! 在組裝您的 Optimus Prime 時,左邊或右邊是指 Optimus Prime 所看到的每一側。

Optimus Prime


的左手在觀眾的右邊。




警告:某些零件是使用磁鐵組裝的。如果誤食這些磁鐵,可能會導致嚴重傷害。請遠離兒童。如果懷疑磁鐵被誤食,請立即尋求醫療協助。





Pack 2 Parts



Pack 2 Parts








STEP 1


將 TR-2-14 和 TR-2-15 按照所示對齊並使用 2x PB2x4 mm螺 釘固定在一起。



STEP 2

按照2a中所示,將步驟1的組件 黏合好,然後按照指示固定 TR-2-43在黏合的端部上。


> 按照2b中所示,黏合 TR-2-17,然後將其固定在 組件的相反端部,注意對齊 黏合的固定點。



TR-2-42


STEP 3

將 TR-2-42 推到步驟 2 的組件上,注意插圖中突出顯示的細節。檢查 TR-2-42 中的凹槽是否剛好位於組件對應的位置。



STEP 4


按照4a中所示,在TR-2-33上塗上少量的膠水,然後將其固定到步驟3的組件上。仔細研究插圖(底部,右側)以確認TR-2-33部件是否朝正確的方向。其中一端有一個階梯。






STEP 5

首先將TR-2-40附著到TR-2-02上,使用1枚 PB2.3x6mm螺絲將TR-2-02固定到步驟4的組件上。








STEP 6

在將組裝好的螺絲插入TR-2-18的角螺絲孔之前,將TR-2-49和TR-2-50螺絲裝在一個M3x8mm螺絲上。然後附著TR-2-48。重複這一步驟,將其他3組也裝上,並將它們通過其餘的3個螺絲孔驅動進去。

將每顆螺絲緊緊固定。









小心注意 TR-2-46 的方向,將其推過 TR-2-18 的孔。 頂部和底部邊緣是圓形的,左右邊緣是平的 (請參見下一頁的 8a-d) 。


將 TR-2-49 螺紋旋入 M3x6 毫米螺絲上,製作 4 組。 然後像圖中所示那樣,用這些螺絲將 TR-2-46 固定到位。







STEP 8 CONT...

重要! 檢查紅色的側邊是否是平的。







STEP 9


將一個墊圈TR-2-49穿過一個 M3x6mm螺絲,然後將其穿 過TR-2-19固定到TR-2-46 上。重複這個步驟三次,將螺 絲組件穿過其餘的三個螺絲 孔。

在這個階段, 部件沒有特定的 方向。

STEP 10


按照示意對齊組件 A、TR-2-28和組件B。將部件 推在一起。將墊圈TR-2-49穿 過M3xl4mm螺絲,做4組。 按示意固定部件,將每個螺絲 組件穿過每個部件上的四個螺 絲孔。






STEP 11


按照示意將TR-2-30與組件A對齊,然後使用2枚 PB2.3x6mm螺絲固定在位。特別注意TR-2-30部件上 孔的形狀,檢查它是否與TR-2-46上的固定點匹配(在 下方的11b中完整顯示)。






STEP 12

按照示意將組件A附著到組件B上。



STEP 13


按照示意,使用4個墊圈TR-2-49和4個M3x8mm螺絲將A固定到B上。



STEP 14


按照以下步驟將 TR-2-07 固定到組件 A 上:

首先,使用 2 顆 PB2.3x6 mm 螺釘穿過標籤 (藍色箭頭) 旋入 TR-2-07 上的螺絲柱 (藍色圓圈)。然後,將 TR-2-06 上的凸塊推入 TR-2-07 中,以使零件固定在一起。




STEP 15

使用4枚PB2.3x6mm螺絲 將TR-2-27固定到A上。



STEP 16

使用4枚PB2.3x6mm螺絲將TR-2-26固定到A上。




STEP 17

將 TR-2-29 固定到 TR-2-11 上,並使用 2 顆 PB2.3x6 mm 螺絲將其固定。 然後將 TR-2-47 連接到 TR-2-29 上。


將 TR-2-16 連接到 TR-2-11 上。 請注意, 這裡不要使用膠水, 因為這是一個移動部件。

現在將該組件稱為組件 A。



STEP 18

將 TR-2-10 固定到组件 A 上,使用 3 顆 PB2.3x6 mm 螺釘將所有部件固定在一起。然後將 3 個 TR-2-45 蓋子蓋在螺絲上。



STEP 19

20

將 TR-2-20 和 TR-2-21 固定到组件 A上。

將墊圈 TR-2-49 旋入 M3x8 mm 螺釘上,然後穿过组件,使用另一 侧的螺母 TR-2-58 固定。








STEP 21

將 TR-2-22 和 TR-2-23 如圖所示固定到组件 A 上。


將墊圈 TR-2-49 旋入 M3x8 mm 螺釘,製作 2 組。如同所示,將每個帶有墊圈的螺釘穿过组件,然後使用 2 個 TR-2-58 螺母將其固定到位。



STEP 22

將 TR-2-41 如圖所示固定到组件 A 上。

將墊圈 TR-2-49 旋入 4 颗 M3x8 mm 螺釘上,然後如同所示將它們穿过组件,使用另一侧的 TR-2-58 螺母將其固定到位。









STEP 23

將步驟 22 的組件連接到第 16 步驟的組件。 對準螺絲孔,將其推到位。 從一個螺絲孔開始,將其固定到位,然後按照上面演示的順序依次對齊第二個螺絲孔。




STEP 24

首先,將每個凹槽放入一個 TR-2-58(如上圖右上方)。 然後,將墊圈 TR-2-49 放置在 2 顆 M3x10 mm 螺絲上,然後按照 所示將它們旋入 TR-2-58 中。



STEP 25

將組件翻轉過來,並在另一側重複步驟 24。





STEP 26

將TR-2-03放在A上。

STEP 27

使用4顆PB2.3x6mm螺絲將部件固 定在一起。






STEP 28


將TR-2-37附著到TR-2-35上。

STEP 29

將 TR-2-05 放置在 TR-2-35 的頂 部,並使用 4 顆 PWM2x6 mm 螺 絲將其固定到位。


注意: 在完成組裝之前, 請檢查 盲窗的方向 - 如 29a 所示。 百葉 窗是水平的, 從後向前向下傾斜。





STEP 30

將組件 A 放置在步驟 27 的肩部組件上,並使用 4 顆 PB2.3x6 mm 螺絲將其固定到位。




STEP 31

將 TR-2-24 放置在 TR-2-04 上,並使用 4 顆 PWM2x4 mm 螺絲將其固定在一起,如圖所示。

STEP 32

將步驟 31 的組件放置在步驟 30 的肩部組件上,並按照箭 頭指示的方向將其滑到位。




TR-2-39


STEP 33

使用一顆 PB2.3x6 mm 螺絲將步驟 32 的零件固定到位,然後將 TR-2-39 推入組件 A 中,直到其卡入到位為止。

STEP 34


將 TR-2-34 放置在 TR-2-36 上,並使用一 顆 PB2x4 mm 螺絲將其固定在一起。






STEP 35

按照示意將從步驟34的組件附著到A上。




STEP 36

將 TR-2-12 和 TR-2-13 放置在 TR-2-01 上,如圖所示,使用 4 顆 PWM2x4 mm 螺絲將其固定到位。



STEP 37

將步驟 36 的組件放置在肩部上,並按照箭頭指示的方向將其滑到位。




STEP 38

使用一顆 PB2.3x6 mm 螺絲將步驟 37 的零件固定到位。

然後將 TR-2-38 推入組件 A 中,直到其卡入到位為止 (如圖所示)。


將 TR-2-31 固定到組件 A 上。



STEP 39

依照圖示,將 TR-2-08 和 TR-2-09 分別放置在組件 A 的兩側。

使用 2 顆 PB2.3x6 mm 螺絲穿過外側的孔將它們固定在一起,並使用 1 顆 PB2x4 mm 螺絲穿過中間的孔將它們固定在一起。



STEP 40

按照示意將TR-2-32固定到A上。

