



組裝J/AAQ-2



36-19 JAAQ-2零件6



36-16 JAAQ-2零件3




36-17 JAAQ-2零件4



36-18 JAAQ-2零件5



36-14 JAAQ-2零件1



36-15 JAAQ-2零件2



36-20 JAAQ-2零件7



36-22 JAAQ-2零件用磁鐵×2



J/AAQ-2 是一種為 F-2 開發的紅外線前方監視裝置，可安裝在進氣口的側面。

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。



ABS用黏著劑

用於黏接同為ABS材質的零件。



萬能膠

用於黏接金屬零件。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警告注意
禁止事項。




重點解說工具特徵及使用方法。

1 組裝JAAQ-2



1

36-17 JAAQ-2零件4



若容易鬆動，在零件的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

36-16 JAAQ-2 零件3




將36-16 JAAQ-2零件3和36-17 JAAQ-2零件4如圖所示嵌入。

2


若容易鬆動，在零件的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

36-19 JAAQ-2零件6



36-18 JAAQ-2零件5


36-20 JAAQ-2零件7



將36-19 JAAQ-2零件6和36-20 JAAQ-2零件7嵌入到36-18 JAAQ-2零件5圖示的位置。


3

在①組裝的零件



嵌入時，請將零件底部的凹凸對齊。

在②組裝的零件



若容易鬆動，在零件的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將在①中組裝的零件和在②中組裝的零件如圖所示嵌入。

4

36-15 JAAQ-2零件2




36-21 JAAQ-2零件用磁鐵×2

圓形標記

圓形標記

36-21


36-14 JAAQ-2零件1



在③組裝的零件

36-21的圓形標記應嵌入到36-14的內側。

若容易鬆動，在36-14和36-15的零件的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。36-21要先在○印一邊塗上一點萬能膠之後再嵌入。



將在③組裝的零件的位子上，嵌入36-14 JAAQ-2零件1、36-15 JAAQ-2零件2和36-21 JAAQ-2零件用磁鐵2個，如圖所示。



完成!

本期的組裝已完成。

